

GUIDA ALLA MANUTENZIONE

Questa Pulsantiera è realizzata con la massima cura nei dettagli e con i migliori materiali disponibili sul mercato. Il prodotto è ad alto contenuto artigianale che lo rende unico nel tempo.

L' esclusivo trattamento di preservazione adottato permette di mantenere inalterato l' aspetto estetico e cromatico dell' ottone, rendendolo immune da ossidazioni e deterioramenti causati da piogge acide e aggressivi atmosferici.

Per liberare il frontale di ottone da impronte, residui di pioggia, o semplicemente da polvere, si può usare un panno in microfibra leggermente umidito con prodotti di pulizia per i vetri e specchi che non lasciano aloni. Altrettanto efficace è l' utilizzo di un "panno scozzese" asciutto agendo con delicato movimento verticale.

Per non compromettere la stabilità dei trattamenti conservativi, è severamente sconsigliato l' uso di prodotti a base di solventi o detergenti aggressivi e l' uso di paste abrasive destinate alla lucidatura di oggetti naturali non trattati.

Gli eventuali graffi causati involontariamente o da atti vandalici dolosi, non potranno essere sanati con nessuna procedura di pulizia standard.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria sull' immobile, consigliamo di proteggere adeguatamente la pulsantiera da eventuali danni accidentali. La società Graficum sarà sempre disponibile nel fornire indicazioni o supporto strutturale per facilitare le operazioni sopraindicate.

Grazie per aver contribuito alla diffusione di un Ns prodotto.

GRAFICUM^{sas}
amministratore unico
Fabio Scattolini

GRAFICUM sas di Fabio Scattolini e c.
Sede legale esposizione e vendita:
Via Val d' Aosta 12 - 00141 Roma

tel. 06.86.03.050 - 06.86.08.645
fax 06.86.08.645
e-mail: infoline@graficum.com
<http://www.italpulsanterie.it>
<http://www.graficum.com>

P. IVA 05680461000
C.F. 05680461000
R.E.A. n. RM-911601
reg. imprese n. 28620-99
albo artigiani n. 265984